

BALKONS EN GALERIJEN WEER VEILIG EN NETJES

Den Helder, Juni 2022

Triflex
Delivering solutions together.



VEILIGE,
ESTHETISCHE
AFDICHTING

De houten vlonderdelen van de balkons en galerijen van een appartementencomplex aan de Kersje Visscherstraat in Den Helder, zijn in de loop van tijd glad en verweerd geworden. Een eerdere poging om middels een onbekend vloersysteem antislip te creëren, is niet goed uitgekapt doordat deze niet bestand was tegen de werking van het hout en de uitdagingen van moeder natuur aan de kust. Aan Triflex de taak om de vloeren wel op de juiste manier antislip te maken!

DE UITDAGING

De houten galerijen en balkonvloeren moesten antislip gemaakt worden. Deze vloeren worden dagelijks gebruikt door de bewoners van het complex, die al op leeftijd zijn. Daardoor was het van belang om de overlast minimaal te houden. Daarnaast was het, gezien de ligging van het seniorencomplex nabij de kust, ook van belang dat het systeem bestand zou zijn tegen de extreme weersinvloeden die daar gelden.

DE OPLOSSING

Voor dit project is gekozen voor het Triflex WAS-systeem. Dit systeem was de perfecte oplossing voor de uitdagingen die geboden werden. Het WAS-systeem is een zeer duurzaam vloersysteem dat uitstekende hechting heeft met de houten vloeronderdelen. Door het systeem in te strooien, werd gezorgd voor voldoende antislip voor de gebruikers. Het geheel is voorzien van een finishlaag, waardoor de balkons en galerijen beschermd zijn tegen het indringen van water en chloriden. Dit is extra belangrijk aangezien het appartementencomplex nabij de kust gelegen is. Daarnaast is het systeem ook uv-bestendig. Het WAS systeem is een snel PMMA-systeem, waardoor de overlast voor de bewoners beperkt bleef; een uur na de applicatie konden de bewoners weer gebruik maken van de vloeren.



TRIFLEX WAS-SYSTEEM

HET PROCES

Erkend Triflex verwerker Aron Tissink heeft de applicatie uitgevoerd. Aron heeft een ruime ervaring met Triflex, oog voor detail en daarnaast ook een goede relatie met de opdrachtgever Helder Vastgoed Schilderwerken. Hij was dus erg geschikt voor deze klus.

Aron Tissink heeft allereerst de oude, verweerde, vloerafwerking verwijderd. Vervolgens heeft hij de vloer goed gereinigd met Triflex Reiniger, waarna hij de primerlaag heeft aangebracht. Vervolgens heeft hij de verdere opbouw van het WAS systeem toegepast op de vloeren van de galerijen en balkons. Het systeem is netjes en zorgvuldig aangebracht door de applicateur. Het proces is zeer goed verlopen.

HET RESULTAAT

Het gewenste resultaat is behaald. De bewoners konden na minimale overlast weer veilig gebruik maken van deze nieuwe duurzame vloerafwerking met voldoende antislip. Den Helder is weer een stukje mooier, veiliger en duurzamer gemaakt. Alle betrokken partijen zijn tevreden.

“Het Triflex WAS-systeem was de perfecte oplossing voor de uitdagingen die bij deze klus geboden werden”

BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever



Applicateur



Adviseur



Eigenaar:



Vragen of meer informatie?
We horen het graag!

Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle
T +31 38 460 20 50
F +31 38 460 38 57
info@triflex.nl
www.triflex.nl

