

EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR HARDNEKKIGE LEKKAGES

Brunssum, 2024

Triflex
Delivering solutions together.



Een lekkend dak kan voor flinke problemen zorgen, vooral wanneer eerdere reparaties geen blijvende oplossing bieden. In Brunssum werd een bedrijfsverzamelgebouw geconfronteerd met terugkerende lekkages als gevolg van het loslaten van de bestaande EPDM-dakbedekking. Om verdere schade en hoge kosten te voorkomen, was een efficiënte en duurzame oplossing noodzakelijk. Triflex kon hierin de oplossing bieden!

DE UITDAGING

Het dak van een bedrijfsverzamelgebouw in Brunssum vertoonde hardnekkige lekkages. Dit werd veroorzaakt door het loslaten van de bestaande EPDM-dakbedekking op verschillende plekken. Eerdere reparaties bleken niet effectief, waardoor naar een oplossing gezocht werd die de lekkages het hoofd zou bieden. De opdrachtgever wilde de lekkages verhelpen met minimale overlast en kosten, terwijl de bestaande dakbedekking zoveel mogelijk behouden zou worden. Daarnaast moesten alle randdetails, installaties, doorvoeren en aansluitingen bij de lichtstraten waterdicht geïntegreerd worden in de nieuwe dakafwerking.

DE OPLOSSING

Gezien de aanhoudende problemen met lekkages werd gekozen voor het waterdichte afdichtingssysteem Triflex ProTect. Dit innovatieve systeem biedt een sterke, flexibele en duurzame bescherming tegen waterinfiltratie en weersinvloeden. Mede dankzij het Triflex Speciaalvlies, wordt het dak en de onderliggende ruimtes beschermd tegen lekkages en alle (weers) invloeden van buitenaf.

HET PROCES

Om de situatie vooraf goed in kaart te brengen, werd een grondige inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie werden hechttesten uitgevoerd om te beoordelen of de Triflex producten zich aan de ondergrond zouden hechten. De hechttesten wezen uit dat dit het geval was en dat het dus mogelijk was

om het dakvlak te overlagen met Triflex. Daarop werd erkend Triflex applicateur Meekelenkamp ingeschakeld om deze opdracht uit te voeren. Zij brachten het Triflex ProTect systeem aan met behulp van de Triflex SAM. Door gebruik te maken van de Triflex SAM, kon de klus relatief snel geklaard worden. Met Triflex SAM kunnen producten namelijk tot wel vier keer sneller worden aangebracht dan met de hand.



7.600 m²

oppervlakte is behandeld met Triflex

HET RESULTAAT

De vloer ligt er weer strak bij. Daarbij is de vloer veilig en antislip. Doordat de applicatie in twee delen is uitgevoerd, kon de bovenliggende supermarkt zoals gebruikelijk openblijven. Het gewenste resultaat is behaald.

BETROKKEN PARTIJEN



Vragen of meer informatie?
We horen het graag!

Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle
T +31 38 460 20 50
F +31 38 460 38 57
info@triflex.nl
www.triflex.nl

